

UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

Durblock em Usina de Papel e Celulose

O PROBLEMA:

O nosso cliente, VCP - VOTORANTIM PAPEL E CELULOSE em Jacareí - SP, enfrentava diversos problemas nas válvulas de suas caldeiras de recuperação, que operavam com pressão de 90 Kgf/cm² e temperatura de 450°C, como por ex.: Vazamentos constantes, entre 4 a 8 meses era necessário substituir as gaxetas ou mesmo efetuar a troca da válvula.



A SOLUÇÃO:

Desde a aquisição da válvula DURBLOCK da DURCON em 1996, foram sanados todos os problemas de vazamentos, pois essas válvulas estão em atividade há cerca de 3 anos, sem contatío que o custo/benefício obtido pela empresa foi enorme, além de oferecermos uma garantia de 2 anos.

DURCON Equipamentos Industriais LTDA
Tecnologia na medida certa

Telefone: 0**(11) 4447-4511 - Fax: 0**(11) 4447-4164
E-Mail: vendas@durcon-vice.com.br
Web Site: <http://www.durcon-vice.com.br>
Av. Pedro Celestino L. Penteadó, 500 - Jordanésia
Cajamar - SP - Brasil - CEP 07760-000

Contato: Sr. Eloy

Cargo: Engenheiro de manutenção

Fone: 0**(12) 354-1405